


3A - CENSIMENTO AMIANTO 2011

03044

卷之三





卷之三

PALESSO	DESTINAZIONE DI USO	LUGGIO DI STORNO IN PRESERVAZIONA D'AMIANTO	COIBENTAZIONE CON COPERTURA	ACCESSIBILITÀ ACCESIBILE	DESCRIZIONE DI MATERIALE	TIPOLOGIA AMMIANTO	ANNO DI POSA	QUANTITÀ RISERVATA	SUPERFICIE ESPOSTA ALL'AMIANTO	STATO DI CONSERVAZIONE (DA 0% A 100%)	CONDIZIONE DEL MATERIALE	STO CON ATTIVITÀ
TEITTO	piatto	soffitto	non esistente	non accessibile	pietra mineralica ceramica	pietra mineralica ceramica	1983	150 m²	3,1 ton	superficie danneggiata < 10%	ben stabile	0% / 100%
TEITTO	piatto	soffitto	non esistente	non accessibile	pietra mineralica ceramica	pietra mineralica ceramica	1983	30 kg	7 kg	superficie danneggiata < 10%	ben stabile	0% / 100%
TEITTO	piatto	soffitto	non esistente	non accessibile	pietra mineralica ceramica	pietra mineralica ceramica	1983	600 m²	7,5 ton	superficie danneggiata < 10%	ben stabile	0% / 100%
TEITTO	piatto	soffitto	non esistente	non accessibile	pietra mineralica ceramica	pietra mineralica ceramica	1983	48 m²	5,422 kg	superficie danneggiata < 10%	ben stabile	0% / 100%

