

SO.GE.M.I. S.P.A. - CENSIMENTO AMIANTO 2014

MERCATO ORTOFRUTTICOLO													Via Cesare Lombroso, 54	
EDIFICIO	PIANO	DESTINAZIONE D'USO	LUOGO CON PRESENZA D'AMIANTO	CONFINATO/NON CONFINATO	ACCESSIBILE/NON ACCESSIBILE	DESCRIZIONE DEI MATERIALI	TIPOLOGIA AMIANTO	ANNO DI POSA	QUANTITA' PRESUNTA	SUPERFICIE ESPOSTA ALLE INTEMPERIE	STATO DI CONSERVAZIONE (DM 6/9/94)	CONDIZIONE DEL MATERIALE	SITO CON ATTIVITA'	
PALAZZO SOGEMI	dal 2° al 8°	Uffici	fabbricato	confinato	accessibile	pannelli divisorii in C/A	COMPATTO	1966	12,5 ton	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
PALAZZO SOGEMI	INTERRATO	locali tecnico	impianto	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1966	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI	
PALAZZO SOGEMI	INTERRATO	Locali tecnici	Tubazioni impianti	non confinato	accessibile	Tubazioni	FRIABILE	1966	tutte le tubazioni	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI	
FRIGORIFERO	INTERRATO	magazzini mercato	impianto	non confinato	accessibile	guarnizioni caldaie	FRIABILE	1966	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI	
FRIGORIFERO	INTERRATO	magazzini mercato	impianto	non confinato	accessibile	colbertazioni di tubazione	FRIABILE	1966	1,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
FRIGORIFERO	INTERRATO	magazzini mercato	impianto	non confinato	accessibile	colbertazione di tubazioni e serbatoi ammoniaci	FRIABILE	1966	25,0 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
FRIGORIFERO	INTERRATO	magazzini mercato	impianto	non confinato	accessibile	colbertazione di tubazioni	FRIABILE	1966	1,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
FRIGORIFERO	INTERRATO	magazzini mercato	impianto	non confinato	accessibile	colbertazione di tubazioni	FRIABILE	1966	10,0 mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI	
CENTRO CONTROLLI	INTERRATO	uffici	impianto	non confinato	accessibile	colbertazione di tubazioni	FRIABILE	1966	5,0 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
Padiglioni A,B,C,D.	INTERRATO	attività produttiva	impianto	non confinato	accessibile	colbertazioni tubazioni	FRIABILE	1966-1970	Tutte le tubazioni	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI	
EDIFICIO 34/1	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	32,0 ton	2.150,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no	
EDIFICIO 34/2	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	32,0 ton	2.150,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
EDIFICIO 34/3	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	32,0 ton	2.150,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
EDIFICIO 34/4	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	32,0 ton	2.150,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
EDIFICIO 34/5	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	32,0 ton	2.150,00 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
CHIOSCO C8	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1970	0,2 ton	15 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
Ex Canile Comunale	Tettoia e canne fumarie	area dismessa	Fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in c/A e comignoli	compatto	1960	/	100 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	NO	
Ex Canile Comunale (da verificare)	Centrale termica e forno elettrico	area dismessa	impianto	non confinato	accessibile	caldaia e tubazioni e forno di elettrico	compatto e friabile	1960	1 ton	/	superfici danneggiate < 10%	friabile e compatto	Non alla data di revisione del presente censimento	
Rilevato Storico lato est mercato Ortofrutticolo adiacente a ferrovia	rilevato 0+4 mt da p.c.	rilevato storico da riporto	terreno materiale da riporto	non confinato	accessibile	materiale storico da riporto	rilevate tracce di amianto compatto puntiformi in spot nei terreni di riporto.	1950 - 1970 ?	Vedere relazione	si	superfici danneggiate < 10%	SI veda relazione indagine ambientale preliminare Ambiente S.C. presso archivio SO.GE.M.I. prot. 0786 del 02 nov 2011	Non alla data di revisione del presente censimento.	
Ex scalo ferroviario	piano campagna	ex scalo ferroviario dismesso	terreno- ballast	non confinato	accessibile	Ballast Ferroviario	materiale litoido	1950	20.000 ton	si	superfici danneggiate < 10%	da analisi indice di rilascio inferiore a 0,1 D.M. 1995	NO	
Fabbricato 29/31	interno a struttura	capannone	Fabbricato	Non confinato	accessibile	floccato su travi + piccola porzione tettoia quadri elettrici in compatto	FRIABILE	1970	8 ton floccato stima	sviluppo lineare carpenteria metallica floccata 1600 mt.	superfici danneggiate < 10%	friabile per floccato	NO	
MERCATO AVICUNICOLO													Via C.Lombroso, 32	
EDIFICIO A/B	TETTO	mercato annonario e abitazioni private	fabbricato	non confinato	non accessibile	comignoli in C/A	COMPATTO	1928	75 kg	5 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
EDIFICIO B	TETTO	mercato annonario e abitazioni private	fabbricato	non confinato	non accessibile	lastra in C/A	COMPATTO	1928	15 kg	1 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
EDIFICIO G	TETTO	mercato annonario e abitazioni private	fabbricato	non confinato	non accessibile	tettoia in C/A	COMPATTO	1928	3 ton	200 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
EDIFICIO H	TETTO	mercato annonario e abitazioni private	fabbricato	non confinato	non accessibile	tettoia in C/A	COMPATTO	1928	3 ton	190 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
EDIFICIO Z	TETTO	mercato annonario e abitazioni private	fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A sottoposta a trattamento incapsulante classe A nel 2010	COMPATTO	1987	15 ton	970 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	
EDIFICIO Z	FABBRICATO TETTO	mercato annonario e abitazioni private	fabbricato	non confinato	accessibile	ghiaia isolante e telo tessile su copertura piano	Ghiaia con fibre	1987	4000, 90 ton.	4500,00 mq	superfici danneggiate < 10%	fibre presenti nella ghiaia drenaggio	SI	
MERCATO ITTICO													Via C.Lombroso, 95	
MERCATO ITTICO	TETTO	mercato annonario aperto al pubblico	fabbricato	non confinato	accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	Ante 1992-1994	10 ton	700 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI	



EX SO.GE.M.I. FOOD S.R.L. / SOGE.M.I. S.p.A. - CENSIMENTO AMIANTO

EDIFICIO	PIANO	DESTINAZIONE D'USO	LUOGO CON PRESENZA D'AMIANTO	CONFINATO/NON CONFINATO	ACCESSIBILE/NON ACCESSIBILE	DESCRIZIONE DEI MATERIALI	TIPOLOGIA AMIANTO	ANNO DI POSA	QUANTITA' PRESUNTA	SUPERFICIE ESPOSTA ALLE INTEMPERIE	STATO DI CONSERVAZIONE (DM 6/9/94)	CONDIZIONE DEL MATERIALE	SITO CON ATTIVITA'
EDIFICIO 2	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 4	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	7 mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 5	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	2,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 6	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	2,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 6	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 6	SOTTOTETTO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	0,1 mc	/	superfici danneggiate > 10%	friabile	SI
EDIFICIO 7	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 8	TETTO	magazzini	Fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	4,5 ton	300 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 9	INTERRATO corpo B	abitazione/uffici	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	0,1 mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 9	SOTTOTETTO CORPO B	abitazione/dismessa	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	0,5 mc	/	superfici danneggiate > 10%	friabile	NO
EDIFICIO 10	PIANO TERRA	magazzini officine	impianto	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 10	TETTO	magazzini officine	Fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	0,7 ton	50 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 12	TERRA	deposito veicoli sequestrati	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	3 mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 12-13	INTERRATO	magazzini	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	0,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 13	PRIMO	magazzini	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	1,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 13	PIANO TERRA	magazzini	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	0,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 14	PIANO TERRA	magazzini officine	impianto	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 14	INTERRATO	magazzini officine	fabbricato	non confinato	accessibile	tettoie in C/A	COMPATTO	1928	80 kg	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 14	TETTO	magazzini officine	fabbricato	non confinato	accessibile	canne fumarie in C/A	COMPATTO	1928	30 kg	2 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 12-13-14	PIANO PRIMO	magazzini officine	tunnel di collegamento	non confinato	accessibile	lastre a parete in C/A	COMPATTO	1928	9 ton	600 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 15	PIANO TERRA	mercato annonario aperto al pubblico	centrale ovest	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 15	INTERRATO	mercato annonario aperto al pubblico	impianto	non confinato	accessibile	coibentazioni di tubazioni	FRIABILE	1928	2 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 15-50	INTERRATO	mercato annonario aperto al pubblico	impianto	non confinato	accessibile	coibentazioni di tubazioni	FRIABILE	1928	0,5 mc	/	superfici danneggiate > 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 15-16	TETTOIE	mercato annonario magazzini	fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	30 ton	2.000 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 15-16	TETTOIE	mercato annonario magazzini	fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	0,7 ton	50 mq	superfici danneggiate > 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 17	TETTO	pubblico macello	fabbricato	non confinato	non accessibile	tettoia in C/A	COMPATTO	1928	6 ton	400 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
ED 18	TETTO	magazzini	fabbricato	non confinato	non accessibile	camino in C/A	COMPATTO	1928	20 kg	1 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 21	INTERRATO	abitazione	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	5mc	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 23-27	INTERRATO	magazzini	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	2,5 mc	/	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 23	INTERRATO	uffici	impianto	non confinato	accessibile	guarnizione caldaia	FRIABILE	1928	< 1 kg	/	superfici danneggiate < 10%	friabile	SI
EDIFICIO 24	TETTO	magazzino	fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	1,5 ton	100 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 25	PRIMO	magazzini	impianto	non confinato	accessibile	coibentazione di tubazioni	FRIABILE	1928	0,25 mc	/	superfici danneggiate > 10%	friabile	SI a piano terra
EDIFICIO 25	TETTO	magazzini	fabbricato	non confinato	non accessibile	tettoia in C/A	COMPATTO	1928	3 ton	200 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi



EX SO.GE.M.I. FOOD S.R.L / SO.GE.M.I. S.p.A. - CENSIMENTO AMIANTO

EDIFICIO	PIANO	DESTINAZIONE D'USO	LUOGO CON PRESENZA D'AMIANTO	CONFINATO/NON CONFINATO	ACCESSIBILE/NON ACCESSIBILE	DESCRIZIONE DEI MATERIALI	TIPOLOGIA AMIANTO	ANNO DI POSA	QUANTITA' PRESUNTA	SUPERFICIE ESPOSTA ALLE INTEMPERIE	STATO DI CONSERVAZIONE (DM 6/9/94)	CONDIZIONE DEL MATERIALE	SITO CON ATTIVITA'
EDIFICIO 29	TETTO	uffici	fabbricato	non confinato	non accessibile	tettoia in C/A	COMPATTO	1928	2,2 ton	150 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 30	TETTO	magazzini	fabbricato	non confinato	non accessibile	comignoli in C/A	COMPATTO	1928	30 kg	2 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	no ma possibile presenza per controlli manutentivi
EDIFICIO 38	TETTO	passaggio coperto tra magazzini	fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	7,5 ton	500 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI
EDIFICIO 50	TETTO	area coperta	fabbricato	non confinato	non accessibile	copertura in C/A	COMPATTO	1928	48 ton	3.200 mq	superfici danneggiate < 10%	non friabile	SI

