

SO.GE.M.I. S.P.A. - CENSIMENTO AMIANTO 2016

Anno 2016

Nome documento: "Censimento Amianto"

| MERCATO ORTOFRUTTICOLO Via Cesare Lombroso, 54                                      |                         |                                      |  |                         |                             |                              |   |               |                    |                                    |                                    |   |   |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| EDIFICIO  | PIANO                   | DESTINAZIONE D'USO                   | LUOGO CON PRESENZA D'AMIANTO                   | CONFINATO/NON CONFINATO | ACCESSIBILE/NON ACCESSIBILE | DESCRIZIONE DEI MATERIALI    | TIPOLOGIA AMIANTO   | ANNO DI POSA  | QUANTITA' PRESUNTA | SUPERFICIE ESPOSTA ALLE INTEMPERIE | STATO DI CONSERVAZIONE (DM 6/9/94) | CONDIZIONE DEL MATERIALE  | SITO CON ATTIVITA'                                  |
| PALAZZO SOGEMI  | dal 2° al 8°            | Uffici                               | fabbricato                                     | confinato               | accessibile                 | pannelli divisori in C/A     | COMPATTO  | 1966          | 12,5 ton           | /                                  | superfici danneggiate < 10%        | non friabile  | SI  |
| PALAZZO SOGEMI (da verificare nel corso del 2016 con approfondimenti analitici)     | INTERRATO               | Locali tecnici                       | Tubazioni impianti (da verificare se presente) | non confinato           | accessibile                 | Tubazioni                    | FRIABILE (da verificare se presente)  | 1966          | tutte le tubazioni |                                    | superfici danneggiate < 10%        | friabile  | SI esclusivamente manutentiva                       |
| EDIFICIO 34/1   | TETTO                   | mercato annonario aperto al pubblico | Fabbricato                                     | non confinato           | accessibile                 | copertura in C/A             | COMPATTO  | 1970          | 32,0 ton           | 2.150,00 mq                        | superfici danneggiate < 10%        | non friabile  | no  |
| EDIFICIO 34/2   | TETTO                   | mercato annonario aperto al pubblico | Fabbricato                                     | non confinato           | accessibile                 | copertura in C/A             | COMPATTO  | 1970          | 32,0 ton           | 2.150,00 mq                        | superfici danneggiate < 10%        | non friabile  | SI  |
| EDIFICIO 34/3   | TETTO                   | mercato annonario aperto al pubblico | Fabbricato                                     | non confinato           | accessibile                 | copertura in C/A             | COMPATTO  | 1970          | 32,0 ton           | 2.150,00 mq                        | superfici danneggiate < 10%        | non friabile  | SI  |
| EDIFICIO 34/4   | TETTO                   | mercato annonario aperto al pubblico | Fabbricato                                     | non confinato           | accessibile                 | copertura in C/A             | COMPATTO  | 1970          | 32,0 ton           | 2.150,00 mq                        | superfici danneggiate < 10%        | non friabile  | SI  |
| EDIFICIO 34/5   | TETTO                   | mercato annonario aperto al pubblico | Fabbricato                                     | non confinato           | accessibile                 | copertura in C/A             | COMPATTO  | 1970          | 32,0 ton           | 2.150,00 mq                        | superfici danneggiate < 10%        | non friabile  | SI  |
| CHIOSCO C8  | TETTO                   | mercato annonario aperto al pubblico | Fabbricato                                     | non confinato           | accessibile                 | copertura in C/A             | COMPATTO  | 1970          | 0,2 ton            | 15 mq                              | superfici danneggiate < 10%        | non friabile  | SI  |
| Ex Canile Comunale (da verificare nel corso del 2016 con approfondimenti analitici) | Centrale termica        | area dismessa                        | Fabbricato (da verificare)                     | confinato               | accessibile                 | caldaia                      | friabile (da verificare se presente nelle guarnizioni)                        | ?             | ?                  | no                                 | superfici danneggiate < 10%        | friabile  | Non alla data di revisione del presente censimento  |
| Rilevato Storico lato est mercato Ortofrutticolo adiacente a ferrovia               | rilevato 0+4 mt da p.c. | rilevato storico da riporto          | terreno materiale da riporto                   | non confinato           | accessibile                 | materiale storico da riporto | rilevate tracce di amianto compatto puriformi in spot nei terreni di riporto. | 1950 - 1970 ? | Vedere relazione   | si                                 | superfici danneggiate < 10%        | SI veda relazione Indagine ambientale preliminare Ambiente S.C. presso archivio SO.GE.M.I. prot. 6786 del 02 nov 2011 | Non alla data di revisione del presente censimento. |
|   |                         |                                      |  |                         |                             |                              |   |               |                    |                                    | superfici danneggiate < 10%        | non friabile  | SI  |

EX SO.GE.M.I. FOOD S.RL / SOGE.M.I. S.p.A. - CENSIMENTO AMIANTO

| EDIFICIO   | PIANO     | DESTINAZIONE D'USO | LUOGO CON PRESENZA D'AMIANTO | CONFINATO/NON CONFINATO | ACCESSIBILE/NON ACCESSIBILE | DESCRIZIONE DEI MATERIALI  | TIPOLOGIA AMIANTO | ANNO DI POSA | QUANTITA' PRESUNTA | SUPERFICIE ESPOSTA ALLE INTEMPERIE | STATO DI CONSERVAZIONE (DM 6/9/94) | CONDIZIONE DEL MATERIALE | SITO CON ATTIVITA'  |
|------------|-----------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| EDIFICIO 4 | INTERRATO | abitazione         | impianto                     | non confinato           | accessibile                 | coibentazione di tubazioni | FRIABILE          | 1928         | 7 mc               | /                                  | superfici danneggiate < 10%        | friabile                 | SI Occupato abusivamente e aperto alla cittadinanza da parte degli occupanti. |

